

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.thiesclima.nt-rt.ru || tcg@nt-rt.ru



Технические характеристики на регистраторы влажности (гигрографы)

ГИГРОГРАФ (1.0610.10.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель	Гигрограф
Код модели	1.0610.10.000
Время записи	1/7 дней
Диапазон измерения влажности	10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)
Рабочая температура	в зависимости от датчика и типа часового механизма
Градуировка	5% отн. влажн.
Точность	±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0610.10.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.
Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0610.10.900

Время записи

1 день (11,45 мм/ч)/ 7 дней (40 мм/день)

Диапазон измерения влажности

10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Градуировка

5% отн. влажн.

Точность

±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0610.12.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель	Гигрограф
Код модели	1.0610.12.000
Время записи	1/7 дней
Диапазон измерения влажности	0 ... 100% отн. влажн. К (-0 ... +80°C)
Рабочая температура	в зависимости от датчика и типа часового механизма
Градуировка	5% отн. влажн.
Точность	±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0610.12.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.
Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0610.12.900

Время записи

1/7 дней

Диапазон измерения
влажности

0 ... 100% отн. влажн. К (-0 ... +80°C)

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Градуировка

5% отн. влажн.

Точность

±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0614.10.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель	Гигрограф
Код модели	1.0614.10.000
Время записи	14 /31 дней
Диапазон измерения влажности	10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)
Градуировка	5% отн. влажн.
Рабочая температура	в зависимости от датчика и типа часового механизма
Точность	±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0614.10.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0614.10.900

Время записи

14 /31 дней

Диапазон измерения
влажности

10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Градуировка

5% отн. влажн.

Точность

±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0614.12.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель	Гигрограф
Код модели	1.0614.12.000
Время записи	7/14 дней
Диапазон измерения влажности	0 ... 100% отн. влажн., датчик К (-0 ... +80°C)
Рабочая температура	в зависимости от датчика и типа часового механизма
Градуировка	5% отн. влажн.
Точность	±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0614.12.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0614.12.900

Время записи

14/31 дней

Диапазон измерения влажности

0 ... 100% отн. влажн., датчик К (-0 ... +80°C)

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Градуировка

5% отн. влажн.

Точность

±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре

Вес нетто

2,2 кг

Габариты

280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0615.10.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель	Гигрограф
Код модели	1.0615.10.000
Время записи	1 / 7 / 31 дней
Диапазон измерения влажности	10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)
Градуировка	5% отн. влажн.
Рабочая температура	в зависимости от датчика и типа часового механизма
Точность	±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре
Вес нетто	2,2 кг
Габариты	280 x 140 x 214 мм

ГИГРОГРАФ (1.0615.10.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0615.10.900

Время записи

1 / 7 / 31 дней

Диапазон измерения
влажности

10 ... 100% отн. влажн., датчик Н (-35 ... +70°C)

Градуировка

5% отн. влажн.

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Точность

±2% отн. влажн. +1 деление шкалы При 65% отн. влажн. и температуре

Габариты

280 x 140 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ГИГРОГРАФ (1.0615.12.000)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0615.12.000

Время записи

1 / 7 / 31 день

Диапазон измерения влажности

0 ... 100% отн. влажн., датчик К (-0 ... +80°C)

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Градуировка

5% отн. влажн.

Точность

±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре

Габариты

280 x 140 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

ГИГРОГРАФ (1.0615.12.900)



Прибор для измерения и регистрации относительной влажности. Результаты измерений записываются на ленте, которая закреплена на барабане с ручным заводом в соотв. с DIN 8300 и DIN 58658, либо на барабане с кварцевым часовым механизмом. Доступны две модели в соответствии с типом завода барабана: 1. Механический барабан с часовым механизмом и ручным заводом для диапазона температур -35 ... +80°C (для модели 1.0610/614) 2. Кварцевый счетчик на батарейках для диапазона температур -20 ... +60°C (для модели 1.0615...) Включено в поставку: Лента, 1 упаковка (100 листов) Фломастер, 1 шт. Модель с возможностью блокировки.

Модель

Гигрограф

Код модели

1.0615.12.900

Время записи

1 / 7 / 31 день

Диапазон измерения
влажности

0 ... 100% отн. влажн., датчик К (-0 ... +80°C)

Градуировка

5% отн. влажн.

Рабочая температура

в зависимости от датчика и типа часового механизма

Точность

±3% отн. влажн. +1 деление шкалы при 65% отн. влажн. и температуре

Габариты

280 x 140 x 214 мм

Вес нетто

2,2 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06				
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

www.thiesclima.nt-rt.ru || tcg@nt-rt.ru